

SPRINTA 2XT Cod. 1846

BESCHREIBUNG

Wasser im Treibstoff verursacht die folgenden Probleme: Korrosion; schlechte Verbrennung; Kaltstartprobleme; Leistungsverluste

EIGENSCHAFTEN

Das Kraftstoffadditiv FWA (Fuel Water Absorber) ist die Antwort von FL Selenia auf diese Probleme.

- | Absorbiert das Wasser, das sich in der Kraftstoffzufuhr befindet.
- | Unterstützt die Wasser-Treibstoff-Emulsion.
- | Schützt die Kraftstoffzufuhr.
- | Erleichtert den Kaltstart.
- | Vermeidet die Rostbildung auf den Kraftstoff-Einspritzdüsen und hohen Druck in der Kraftstoffpumpe.
- | Vermeidet die Bildung von Eiskristallen auf dem Vergaser oder dem Vergaserfilter.

MIT KATALYSATOR VERTRÄGLICH.

GEBRAUCHSHINWEISE

Direkt in den Kraftstofftank gießen. Eine 250 ml Dosis alle 5.000 km benutzen.

